

1811_Karreveld – PERMIS D'URBANISME – PHOTOS SIGNIFICATIVES

date 15/02/2019
v.r
n.r. 1811_Karreveld_04PU_photos
objet Document photographique
pages

Photos extérieures de la situation existante : Voir plan d'implantation pour l'emplacement



Photo 01 – façade avant aile A - entrée



Photo 02 – auvent et façade avant Aile B



Photo 03 – vue sur Chaussée de Gand



Photo 04 – escalier de secours – façades arrières aile B et A



Photo 05 – réfectoire existant




Photo 06 – cour arrière – mur mitoyen – étang a supprimer



Photo 07 – étang et façade arrière aile A




Photo 8 – cour entre mur mitoyen et aile B

Reportage intérieur de la situation existante : Voir plan d'implantation pour l'emplacement



Photo 01 – aile B – aménagements intérieures phase 1



Photo 02 – aile B - aménagements intérieures phase 1



Photo 03 – aile A – entrée principale



Photo 04 – aile B – Rez-de-chaussée - couloir



Photo 5 – aile A – Niveau +2 - sanitaires



Photo 6 – aile A – Niveau +4



Photo 7 – aile A – niveau +3



Photo 8 – aile A – Niveau +1 - couloir



Photo 9 - réfectoire